

下記の左に示す正投象から右に示すOX、OY、OZを3主軸とした軸測投象を作図せよ。

